




## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Кабель: 0,2-1,5 мм<sup>2</sup>.

**Внимание!** После подключения питания не прикасаться к контактам датчика.



## КАЛИБРОВКА

Датчик поставляется откалиброванным с указанными диапазонами и точностью.

Последующая калибровка обычно не требуется.

Trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

AC Vista®, TAC Menta®, TAC Xenta® and TAC I-talk® are registered trademarks of TAC AB. LonMark® and LonWorks® are registered trademarks of the Echelon Corporation. Windows® is a registered trademark of Microsoft.

